

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Иркутской области




ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ



Проверьте печь

в ней не должно быть трещин и щелей



**Произведите
очистку**

перед началом отопительного сезона дымоход и печь должны быть очищены от сажи

**Предтопочный
лист**

разместите перед дверцей печи металлический лист размером 50x70, чтобы не допустить возгорание от падающих углей



Не складировать


возле топящихся печей дрова, одежду и другие горючие предметы



**Не доверяйте
детям**

самостоятельно растапливать печь

Запрещается оставлять без присмотра топящуюся печь



Мебель должна

находиться не менее чем полутора метра от печи



Не применяйте для растопки печи

керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости



**Не перекаливайте
печи**

не следует сушить дрова, одежду и другие вещи на печи



Единый «телефон доверия» Главного управления
МЧС России по Иркутской области
8 (3952) 40-99-99

Единый телефон пожарных и спасателей
01 или 101